

PBA / rapport de visite

Zie eveneens punt III.7.

Tijdens het bezoek werd eveneens het probleem aangekaart van de afwerking van de muren in deze zone. De dikte van de recente bepleistering verstoort de verhoudingen tussen de verschillende elementen. Op vraag van de architect werd de bepleistering deels herbegonnen en werden de zonder toestemming geplaatste hoekijzers verwijderd.

Hoewel een uiterst dun geplaatste proefbezetting (links van de trappen) bevredigend is, kan men zich afvragen of de recentere en storende reliëfstructuur niet kan verwijderd worden. Volgens analyses bestaat die uit producten op oliebasis en is dus chemisch verwijderbaar zonder schade te berokkenen aan de onderliggende lagen. Men moet het studie bureau dus opdracht geven het onderzoek daarover te vervolgen om tot praktische richtlijnen te komen voor de restauratie van wanden, plafonds, e.d.

Een nieuwe vergadering is vastgelegd op 3/09/04 om 14u ter plaatse om de resultaten van de proefopstellingen, de modellen van de lichttoestellen en de conclusies over de gewijzigde inrichting te evalueren.